

Муниципальное образование  
«Город Таганрог»  
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя  
общеобразовательная школа № 6  
ул. Инициативная, 38, г. Таганрог, Ростовская область, 347942  
тел./факс: 8(8634)601-733, e-mail: sch6@tagobr.ru

№ 182

27.12.2019 г.

Главному государственному  
инспектору г. Таганрога, по  
пожарному надзору начальнику  
ОНД по г. Таганрогу Лагода Е.А.

Уважаемый Евгений Александрович!

В МОБУ СОШ № 6 18.12.2018 г. была проведена внеплановая проверка пожарной безопасности. В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

1. В помещениях отдельно стоящей хозяйственной постройки, используемой для хранения предметов и материалов, отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации;
2. По окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и производителя огнезащитных работ руководитель организации не обеспечил проведение повторной обработки конструкций кровли отдельно стоящей хозяйственной постройки, используемой для хранения предметов и материалов.
3. При эвакуации эвакуационных выходов в помещениях спортивного и актового залов, а так же обеденного зала буфета, руководителем организации не обеспечено соблюдение проектных решений и требований документов по пожарной безопасности ( в том числе по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности – таблички « Выход ») в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ».
4. В помещении спортивного зала спортивным снарядам загроможден эвакуационный выход.
5. Отсутствуют сертификаты, подтверждающие класс пожарной опасности материала- облицовочных панелей стен на путях эвакуации ( коридоры на всех 3 – х этажах).
6. В помещении электрощитовой на 1 этаже здания отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации.
7. В помещении электрощитовой 1-го этажа размещены ( складированы) горючие материалы на 1 – м этаже не отделено от иных помещений противопожарными перегородками 1- го типа и дверями 2- го типа.
8. В помещении электрощитовой, эксплуатируется светильник со снятым колпаком ( рассеивателем ), предусмотренный конструкцией светильника.

Данные нарушения в МОБУ СОШ № 6 выполняются поэтапно:

1. В помещении спортивного зала обеспечен свободный проход к эвакуационному выходу.
2. При эксплуатации эвакуационных выходов в помещении спортивного зала и актового зала на путях эвакуации размещены знаки пожарной безопасности- таблички « Выход ».
2. В помещении электрощитовой 1-го этажа нет каких – либо горючих материалов.
3. Помещение электрощитовой под лестницей на 1- м этаже отделено противопожарной перегородкой 1-го типа и дверями 2-го типа.
4. В помещении электрощитовой установлен новый светильник.

Директор МОБУ СОШ № 6



О.А. Карлина